



Requisitos mínimos para construir tu Pwnagotchi:

1. [Raspberry pi Zero W con headers para soldar](#)
2. [Memoria Micro sd de mínimo 8gb de almacenamiento](#)
3. [Waveshare 2.13 Inch e-Paper Display Hat](#)

Como opcional pero muy recomendado también puedes comprar:

1. [Powerbank ADATA 10000 mAh](#)
ó
2. [Pisugar2](#)

Para soldar se necesitan de las siguientes 3 cosas:

1. [\(Cautín\) Estación para Soldar Weller WLC100MX](#)
2. [Soldadura con núcleo de resina 60/40 para electrónica](#)
3. [Pasta para soldar, 60 g](#)

Compra tu Pisugar2 o Powerbank:

1. [Powerbank ADATA 10000 mAh](#)
ó
2. [Pisugar2](#)

Componentes utilizados:

1. [Raspberry pi Zero W con headers para soldar](#)
2. [Waveshare 2.13 Inch e-Paper Display Hat](#)

Componentes utilizados:

1. [Raspberry pi Zero W con headers para soldar](#)
2. [Memoria Micro sd de mínimo 8gb de almacenamiento](#)
3. [Waveshare 2.13 Inch e-Paper Display Hat](#)
4. [Pisugar2](#)

Encuentra el case para tu Pwnagotchi:

<https://www.thingiverse.com/search?q=pwnagotchi&type=things&sort=relevant>